

Platz	Bilder	Bemerkung/ Bewertung
Bahnhofsvorplatz		<ul style="list-style-type: none"> + berollbare, ebene und rutschhemmende Bodenbeläge + Platz barrierefrei erreichbar + Sitzgelegenheiten vorhanden +/- taktile und visuell wahrnehmbare Abgrenzung verschiedener Funktionsbereiche - taktile wahrnehmbare und visuell stark kontrastierende Gestaltung von Hindernissen und Gefahrenstellen <p><i>→ Handlungsbedarf: Leitsystem für Sehbehinderte, Trennen der Bewegungsflächen und der Flächen für Mobiliar (Abfallbehälter, Bänke, Infosteile)</i></p>
Vorplatz Adenauerpark		<ul style="list-style-type: none"> + berollbare, ebene und rutschhemmende Bodenbeläge + Platz nicht barrierefrei erreichbar +/- taktile und visuell wahrnehmbare Abgrenzung verschiedener Funktionsbereiche - taktile wahrnehmbare und visuell stark kontrastierende Gestaltung von Hindernissen und Gefahrenstellen - keine Sitzgelegenheiten <p><i>→ Handlungsbedarf: Leitsystem für Sehbehinderte wo keine anderen Leitelemente (Rasenkantenstein,...) vorhanden sind, Trennen der Bewegungsflächen und der Flächen für Mobiliar (Abfallbehälter, Bänke, ...)</i></p>
St.-Guido-Stifts-Platz		<ul style="list-style-type: none"> + berollbare, ebene und rutschhemmende Bodenbeläge + Platz barrierefrei erreichbar + Sitzgelegenheiten vorhanden - taktile und visuell wahrnehmbare Abgrenzung verschiedener Funktionsbereiche - taktile wahrnehmbare und visuell stark kontrastierende Gestaltung von Hindernissen und Gefahrenstellen <p><i>→ Handlungsbedarf: Leitsystem für Sehbehinderte auf der Westseite, da wo keine anderen Leitelemente (Mauer, Häuserkante...) vorhanden sind, Trennen der Bewegungsflächen und der Flächen für Mobiliar (Abfallbehälter, Bänke, ...)</i></p>

Platz	Bilder	Bemerkung/ Bewertung
Willy-Brandt-Platz		<p>+/- berollbare, ebene und rutschhemmende Bodenbeläge +/- Platz barrierefrei erreichbar - taktil und visuell wahrnehmbare Abgrenzung verschiedener Funktionsbereiche - taktil wahrnehmbare und visuell stark kontrastierende Gestaltung von Hindernissen und Gefahrenstellen - wenige/ versteckte Sitzgelegenheiten</p> <p><i>→ Handlungsbedarf: Leitsystem für Sehbehinderte: Führung zum Eingang Sparkasse und Amtsgericht und Grundbuchamt, da wo keine anderen Leitelemente vorhanden sind, Trennen der Bewegungsflächen und der Flächen für Mobiliar (Abfallbehälter, Bänke, Brunnen...), Aufenthaltsfläche schaffen, barrierefreie Elemente zur Information (Routen, Geschichte der Gegend)</i></p>
Postplatz		<p>+ Sitzgelegenheiten vorhanden +/- berollbare, ebene und rutschhemmende Bodenbeläge - Platz barrierefrei erreichbar - taktil und visuell wahrnehmbare Abgrenzung verschiedener Funktionsbereiche - taktil wahrnehmbare und visuell stark kontrastierende Gestaltung von Hindernissen und Gefahrenstellen</p> <p><i>→ Handlungsbedarf: Leitsystem für Sehbehinderte: Führung zum Eingang Postgalerie, Bushaltestelle, Infosteile und Altpörtel Richtung Einkaufszone, Trennen der Bewegungsflächen und der Flächen für Mobiliar (Abfallbehälter, Bänke, ...), Aufenthaltsfläche schaffen, barrierefreie Elemente zur Information (Routen, Geschichte der Gegend)</i></p>

Platz	Bilder	Bemerkung/ Bewertung
Domplatz		<p>+/- berollbare, ebene und rutschhemmende Bodenbeläge +/- Platz barrierefrei erreichbar</p> <ul style="list-style-type: none">- taktil und visuell wahrnehmbare Abgrenzung verschiedener Funktionsbereiche- taktil wahrnehmbare und visuell stark kontrastierende Gestaltung von Hindernissen und Gefahrenstellen- keine Sitzgelegenheiten <p><i>→ Handlungsbedarf: Leitsystem für Sehbehinderte: Führung zum Eingang Dom, Aufenthaltsfläche schaffen, barrierefreie Elemente zur Information (Informationen zum Dom / Tastmodell)</i></p>