

Grundwassersituation Speyer-Süd und Binnenentwässerung  
Situation und Maßnahmenvorschläge

**Fotodokumentation**

**Closhorstgraben/Hammelweidegraben/Goldgrubengraben/Fischergraben**



Auflandung/Unrat auf westlicher Seite Durchlass 1 (Closweg), Closhorstgraben am 03.09.2014,

Foto: BCE GmbH



Durchlass 4 (Alte Rheinhäuser Straße) Hammelweidegraben/Goldgrubengraben am 03.09.2014,

Foto: BCE GmbH



Fischergraben nördlich der Verdolung in Höhe der Kleingartenanlage am 03.09.2014,

Foto: BCE GmbH



Fischergraben nördlich der Verdolung in Höhe der Kleingartenanlage am 18.11.2014,

Foto: BCE GmbH



Fischergraben südlich der Straße „Am Flugplatz“ am 03.09.2014, Foto: BCE GmbH