

Sportausschuss

01.09.2020

Instandsetzungsmaßnahmen an Kunststoffflächen von
Schulsportanlagen

Schulzentrum Georg-Friedrich-Kolb (Ost)

- Spielfeld in Teilflächen abgespielt



Schulzentrum Georg-Friedrich-Kolb (Ost)

- Ränder aufgewölbt, abgelöst und bewachsen



Schulzentrum Georg-Friedrich-Kolb (Ost)




Schulzentrum Georg-Friedrich-Kolb (Ost)

- Wurzeleinwuchs der Platanen




Schulzentrum Georg-Friedrich-Kolb (Ost)


- Nähte aufgegangen



Schulzentrum Georg-Friedrich-Kolb (Ost)



Schule Im Erlich




- Belagsrisse

Schule Im Erlich

- Geöffnete Ränder



Schule Im Erlich



- Durchtritte im Spielfeld

Sportplatz Speyer-West/ Bantz-Stadion

- Kompletterneuerung Beregnung