

Wählergruppe Schneider  
Matthias Schneider  
Stettiner Str. 6  
67346 Speyer

19.2.2020

Hauptverwaltung  
Maximilianstr. 100  
67346 Speyer

**Anfrage zu falsch eingebauten Brandschutztüren in der Siedlungsschule**

Sehr geehrter Herr Müller,

bitte leiten Sie folgende Anfrage an die zuständige Stelle weiter.

Engagierte Eltern aus Speyer-Nord haben uns informiert, daß vor kurzem in der Siedlungsschule mindestens acht Brandschutztüren in Klassenräumen falsch eingebaut wurden und deshalb ausgetauscht oder sogar umgesetzt werden müssen (s. Bild im Anhang).

Dazu unsere Fragen:

1. Können Sie bestätigen, daß in besagter Schule Brandschutztüren falsch eingebaut wurden und wenn ja, um wieviele Türen handelt es sich?
2. Von wem wurde die unsachgemäße Bauausführung beanstandet?
3. Wer hat diese falsch ausgeführte Baumaßnahme zu vertreten?  
Die Baufirma oder die zuständige Stelle der Stadtverwaltung?  
Falls es sich um die Stadtverwaltung handelt, welche Stelle war genau zuständig ?
4. Welche Firma war mit der Ausführung beauftragt?
5. Wurden die falsch eingebauten Türen bereits vom Auftraggeber, d.h. der Stadtverwaltung abgenommen und wenn ja von wem?
6. Wie hoch sind die zu erwartenden, zusätzlichen Kosten für die Stadt, welche durch den sachgemäßen Rück- /Umbau entstehen werden, bzw. schon entstanden sind, falls der Rückbau schon erfolgt sein sollte.
7. Sind Fälle bekannt, wo in anderen Schulen Speyers der gleiche Fehler gemacht wurde und deshalb entsprechende Rückbaumaßnahmen notwendig sind? Falls ja, wo und in welchem Umfang?

Wir sehen Ihrer Antwort mit Interesse entgegen.

Mit freundlichen Grüßen,  
Matthias Schneider

Anlage: Einbausituation, Fluchtweg zu Tür durch Tafel versperrt

5. Schreibe in verschiedenen Schreibweisen

3€ 48ct

0,08€

606 ct

1001 ct

14,36 €

7€ 4ct

0€ 88 ct

7,99 €

6.

HA : M : AB

Schulübung  
fertig