



Situation Fahrradstellplätze an Bahnhöfen im Einzugsgebiet von Ludwigshafen Anfang August 2010

		Bahnhofs-kategorie ¹	Anzahl Stellplätze	Anzahl mit Anlehnbügel	Anzahl der abschließbaren Fahrradboxen	Anzahl der Stellplätze im Fahrradparkhaus	Subjektiver Eindruck
	Gesamt		2778	2503	414	87	
1	Worms	3	71	38	0	0	Baustelle vom letzten Jahr nicht mehr da
2	Bobenheim	5	58	46	0	87	Fahrradparkhaus sehr gut genutzt
3	Frankenthal	4	100	100	0	0	zu wenig Abstellplätze, viele wild geparkte Räder- Schilder "Abstellen verboten" vorhanden
4	Lu-Oggersheim	5	0	0	0	0	wenige wild geparkte Räder, vorhandene aber auffällig gut
5	Ludwigshafen Hbf	3	81	20	4	0	viel zu wenige v.a. gute Abstellplätze vorhanden, obwohl 2km von der Innenstadt entfernt. Räder zum Teil stark beschädigt, manche Felgenkiller komplett unbenutzbar
6	Kaiserlautern	3	200	180	17	0	zwar gute Stellplätze, aufgrund der vielen wild geparkten aber wohl zu wenige. Hinter dem Bahnhof nur 20 stück, z.T. nicht überdacht, viele geklaute Teile

		Bahnhofs- kategorie ¹	Anzahl Stellplätze	Anzahl mit Anlehnbügel	Anzahl der abschließbaren Fahrradboxen	Anzahl der Stellplätze im Fahrradparkhaus	Subjektiver Eindruck
7	Hochspeyer	5	78	78	30	0	
8	Frankenstein	5	40	40	0	0	
9	Weidenthal	5	28	28	7	0	
10	Neidenfels	5	18	18	0	0	
11	Lambrecht	5	48	48	11	0	
12	Neustadt Hbf	3	109	24	0	0	viel zu wenige Abstellplätze, v.a. gute
13	Neustadt-Böbig	4	188	188	0	0	nicht stark genutzt. Aufgrund des benachbarten Schulzentrums aber vielleicht in der Schulzeit mehr.
14	Hassloch	5	490	490	58	0	gute und v.a. viele Stellplätze und Boxen, sehr gut genutzt. Boxen voll, laut Passanten alles noch zu wenig, da jetzt Schulferien sind.
15	Böhl-Iggelheim	5	252	240	62	0	
16	Lu-Rheingönheim	5	36	36	24	0	
17	Lu-Mundenheim	5	34	24	12	0	Felgenkiller sind ungenutzt weil marode, Räder an anderen Ständern total kaputt
18	Germersheim	3	97	97	34	0	
19	Lingenfeld	5	30	30	31	0	gut genutzt, eventuell in der Schulzeit zu voll
20	Heiligenstein	5	46	46	12	0	
21	Berghausen	5	42	0	0	0	nur Felgenkiller, obwohl Platz da wäre, Felgenkiller sind zugewuchert, vorhandene Räder aber in gutem Zustand

		Bahnhofs- kategorie ¹	Anzahl Stellplätze	Anzahl mit Anlehnbügel	Anzahl der abschließbaren Fahrradboxen	Anzahl der Stellplätze im Fahrradparkhaus	Subjektiver Eindruck
22	Speyer Hbf	3	144	144	36	0	riesiges überdachtes, aber öffentlich zugängliches "Haus" für Räder. Aber nicht einsehbar von außen. Sehr gut genutzt
23	Speyer Nord-West	5	60	60	16	0	von den eigentlichen 20 Radboxen sind 4 kaputt und nicht nutzbar. Stellplätze auf beiden Seiten des Bahnhofs
24	Schifferstadt Süd	5	60	60	0	0	
25	Schifferstadt	4	228	228	0	0	Stellplätze auf 2 Seiten. Die näher an den Gleisen gelegenen sind sehr überfüllt, viele wild geparkt. Bei den anderen Stellplätze (die zahlreicher sind), auch noch viele leere.
26	Limburgerhof	4	240	240	60	0	Radständer sehr voll, sowohl hinter als auch vor dem Bahnhof Abstellplätze und Boxen!

¹ vgl http://www.deutschebahn.com/site/bahn/de/geschaefte/infrastruktur__schiene/personenbahnhoefe/bahnhofskategorien/bahnhofs__kategorien.html