


Haltestelle	Bilder	Bemerkung/ Bewertung
ZOB		<p>Wichtige Haltestelle: zentraler Umsteigepunkt, Nähe Bahnhof</p> <ul style="list-style-type: none"> + ausreichend Platz im Wartestellenbereich + Haltestelle barrierefrei erreichbar + erhöhtes Bord + Buswartehaus/Sitzmöglichkeit - keine Bodenindikation - keine Akustische Information <p><i>→ Handlungsbedarf: Leitsystem für Sehbehinderte, akustische Informationen für Sehbehinderte</i></p>
Bahnhofsvorplatz		<p>Wichtige Haltestelle: Nähe Bahnhof</p> <ul style="list-style-type: none"> + ausreichend Platz im Wartestellenbereich + Haltestelle barrierefrei erreichbar - kein erhöhtes Bord - keine Bodenindikation - Haltestellenschild auf der Ostseite innerhalb der Bewegungsfläche - kein Buswartehaus/Sitzmöglichkeit <p><i>→ Handlungsbedarf: Erhöhtes Bord / erhöhter Wartebereich, Leitsystem für Sehbehinderte, Versetzen des Haltestellenschildes aus der Bewegungsfläche</i></p>

Haltestelle	Bilder	Bemerkung/ Bewertung
Hirschgraben	 <p data-bbox="421 603 560 635">Westseite</p> <p data-bbox="824 603 936 635">Ostseite</p>	<p data-bbox="1344 231 1836 295"><i>Wichtige Haltestelle: Nähe Alten- und Pflegeeinrichtung</i></p> <ul data-bbox="1344 327 2004 566" style="list-style-type: none"> + ausreichend Platz im Wartestellenbereich + Haltestelle barrierefrei erreichbar - kein erhöhtes Bord - keine Bodenindikation - Haltestellenschild auf der Ostseite innerhalb der Bewegungsfläche - keine Sitzmöglichkeit auf der Westseite <p data-bbox="1344 598 2004 726"><i>→ Handlungsbedarf: Erhöhtes Bord / erhöhter Wartebereich, Leitsystem für Sehbehinderte, Versetzen des Haltestellenschildes aus der Bewegungsfläche, Sitzmöglichkeit auf der Westseite ergänzen</i></p>
Obere Langgasse	 <p data-bbox="421 1189 560 1220">Nordseite</p> <p data-bbox="851 1189 974 1220">Südseite</p>	<p data-bbox="1344 790 1836 853"><i>Wichtige Haltestelle: Nähe Alten- und Pflegeeinrichtung</i></p> <ul data-bbox="1344 885 1937 1189" style="list-style-type: none"> + Nordseite: ausreichend Platz im Wartestellenbereich + Nordseite: Buswartehaus/ Sitzmöglichkeit - Südseite: kein Platz im Wartestellenbereich - Südseite: keine Sitzmöglichkeit - Haltestellen nicht barrierefrei erreichbar (zu schmaler Gehweg) - kein erhöhtes Bord - keine Bodenindikation <p data-bbox="1344 1220 1892 1284"><i>→ Handlungsbedarf: Erhöhtes Bord / erhöhter Wartebereich, Leitsystem für Sehbehinderte</i></p>

Haltestelle	Bilder	Bemerkung/ Bewertung
Postgraben	 <p data-bbox="427 603 560 635">Westseite</p> <p data-bbox="846 603 963 635">Ostseite</p>	<ul style="list-style-type: none"> + ausreichend Platz im Wartestellenbereich + Haltestelle barrierefrei erreichbar + Buswartehaus/Sitzmöglichkeit - kein erhöhtes Bord - keine Bodenindikation <p data-bbox="1352 469 1899 528"><i>→ Handlungsbedarf: Erhöhtes Bord / erhöhter Wartebereich, Leitsystem für Sehbehinderte</i></p>
Postplatz		<p data-bbox="1352 810 1980 869"><i>Wichtige Haltestelle: Lage in der Fußgängerzone/Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + ausreichend Platz im Wartestellenbereich + Haltestelle barrierefrei erreichbar + Sitzmöglichkeit - kein erhöhtes Bord - keine Bodenindikation <p data-bbox="1352 1114 1899 1173"><i>→ Handlungsbedarf: Erhöhtes Bord / erhöhter Wartebereich, Leitsystem für Sehbehinderte</i></p>

Haltestelle	Bilder	Bemerkung/ Bewertung
Adenauer Park	 <p data-bbox="421 603 555 635">Nordseite</p> <p data-bbox="927 603 1043 635">Südseite</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Nordseite: ausreichend Platz im Wartestellenbereich + Nordseite: Haltestelle barrierefrei erreichbar - Südseite: ausreichend Platz im Wartestellenbereich + Südseite: Haltestelle nicht barrierefrei erreichbar (zu schmaler Gehweg / Belag stark beschädigt) - kein erhöhtes Bord - keine Bodenindikation - kein Buswartehaus/ Sitzmöglichkeit - parkende PKW verhindern den Einstieg in den Bus vom Gehweg aus <p data-bbox="1344 703 2042 826"><i>→ Handlungsbedarf: Erhöhtes Bord / erhöhter Wartebereich, Leitsystem für Sehbehinderte, Barrierefreie Erreichbarkeit der Haltestelle auf der Südseite bei Umbau Hirschgraben</i></p>
St.-Guido-Stifts-Platz		<p data-bbox="1344 895 1883 927"><i>Wichtige Haltestelle: Nähe Schulzentrum</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + ausreichend Platz im Wartestellenbereich + Haltestelle barrierefrei erreichbar - kein erhöhtes Bord - keine Bodenindikation - kein Buswartehaus/Sitzmöglichkeit <p data-bbox="1344 1166 1899 1225"><i>→ Handlungsbedarf: Erhöhtes Bord / erhöhter Wartebereich, Leitsystem für Sehbehinderte</i></p>